

西宮島区公会堂
屋上・テラスの防水工事

令和 3 年 6 月

施工前の状況




ケレン後の状況



カチオンセメント下処理後の状況（第1層）



通気マット貼り後の状況（第2層）



プライマー塗布後の状況（第3層）



ウレタン防水塗装後の状況（第4層）



トップコート塗装中の状況（第5層）



防水塗装完了後の状況（第5層）





2階テラス完了後の状況（第5層）



ビフォア



アフター



こんなにきれいに仕上がっています。
宮内防水工業さん、ありがとうございました。
次は10年後です。